



LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHOVÁ KRYTINA	STROP	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	2,74	keramická dlažba	SDK	zádveří
102	82,83	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	vstupní hala
103	10,47	linoleum	malba	zázemí recepc
104	41,04	koberec	SDK zavěšený rastr	zasedací místnost
105	18,89	linoleum	SDK zavěšený rastr	chodba
106	6,41	linoleum	SDK zavěšený rastr	sklad
107	12,39	linoleum	malba	serverovna
108	14,63	koberec	malba	kancelář
109	6,47	linoleum	malba	technická místnost
110	6,81	linoleum	SDK	chodba
111	110,65	koberec	SDK zavěšený rastr	zasedací místnost
112	37,54	linoleum	SDK zavěšený rastr	bufet
113	6,39	linoleum	SDK zavěšený rastr	sklad
114	12,78	linoleum	SDK zavěšený rastr	zázemí kuchyňky
115	6,24	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	chodba
117	1,50	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	sprcha personál
118	1,40	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	WC personál
119	5,24	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	umývárna
120	4,28	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	WC
121	5,63	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	umývárna
122	6,78	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	WC
123	0,86	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	úklid
126	1,77	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	úklid, sklad
127	4,79	keramická dlažba	SDK zavěšený rastr	zázemí řidič
181	9,95	keramická dlažba cementový potěr	malba	provozní schodiště
182	16,45	keramická dlažba kámen	malba	schodiště

		název akce			
		ZAMĚŘENÍ OBJEKTU INSPEKTORÁTU			
zodpovědný projektant		Jan Ranný ranný@seznam.cz		investor	
vypracoval		Lucie Vilimová lucie.vilimova@me.com		datum	Česká školní inspekce
místo akce		ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE		formát	08/2014
		FRÁNÍ ŠRÁMKA 37 150 21 PRAHA 5		měřítko	9 x A4
					1:50
obsah		PŮDORYS 1.NP		část dokumentace	číslo výkresu
		STAVEBNÍ			S.02.1